

АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

"11" апреля 2024 г.

N 114

Настоящий акт составлен в результате проведенного 11 апреля 2024 г. в 14 час. 20 мин.
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости – жилого дома,
указывается вид объекта недвижимости: здание, _____, сооружение, объект
незавершенного строительства кадастровый (или иной государственный учетный) номер
46:26:140301: 68 (инв. номер 3796)

_____ ,
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости
расположенного: Курская область Хомутовский район д. Переступлено
указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо

_____ ,
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером _____

_____ (при наличии)

_____ ,
расположенном _____

_____ ,
указывается адрес или местоположение земельного участка
комиссией для проведения осмотров зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, являющихся ранее учтенными объектами, в отношении которых проводятся
мероприятия по установлению правообладателей на территории МО «Петровский сельсовет»
Хомутовского района Курской области, утвержденной постановлением Администрации
Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области от 26.09.2022 № 15- па, (в
редакции постановления № 5-на от 30.01.2023, № 16-на от 12.05.2023))
в составе: Баранова Геннадия Алексеевича – Главы Петровского сельсовета Хомутовского
района;

Гудковой Галины Ивановны – заместителя Главы Администрации Петровского сельсовета
Хомутовского района;

Роголина Тамара Васильевна – специалист по делопроизводству Администрации
Петровского сельсовета Хомутовского района;

Горбулиной Натальи Сергеевны – специалиста по осуществлению военного
учета _____ лица,

выявленного в качестве указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" правообладателя
указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости
прекратил существование.

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: _____

Зам. председателя комиссии _____

Секретарь комиссии _____

Член комиссии _____

_____ Г.А.Баранов
_____ Г.И.Гудкова
_____ Т.В.Роголина
_____ Н.С.Горбулина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к акту осмотра здания, сооружения
или объекта незавершенного
строительства при выявлении
правообладателя ранее учтенных
объектов недвижимости от 11.04.2024
№ 114

Фототаблица

Курская область Хомутовский район д. Переступлено

